

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

α/α :

Είδος – θέση:ΚΣΤ/Σ5/E6 in situ.....

Είδος επέμβασης : καθαρισμός μηχανικός άλλο
 συγκόλληση χρήση καρφίδων τιτανίου
 χρήση μόνο λευκού τσιμέντου
 συνδετικό υλικό 1:1

συμπλήρωση ρηγματώσεων 2:1

Περιγραφή.....Αφαίρεση χωμάτων στην άνω δεξιά επιφάνεια και αποκόλληση κομματιών στη δεξιά γωνία.....

Εκτιμώμενη ημερομηνία περάτωσης:

Έναρξη επέμβασης:.....22/06/05.....

Πέρας επέμβασης:..... 14/07/05.....

Χρήση τιτανίου ΝΑΙ ΟΧΙ

Αριθμός τεμαχίων:.....

Μήκος τεμαχίων:.....

Διάμετρος:.....

Βάθος τοποθέτησης ράβδων τιτανίου:.....

Οι εργασίες συντήρησης έγιναν από:Μπασιάκου.....

Παρατηρήσεις:.....

.....Στις 11/07/05 συγκολλήθηκαν 3 κομμάτια στη δεξιά πίσω γωνία στην κάτω πλευρά με 1:1.....

.....Στις 12/07/05 συγκολλήθηκαν 3 κομμάτια στη δεξιά πίσω γωνία στην κάτω πλευρά με 1:1.....

.....Στις 13/07/05 συγκολλήθηκαν 9 θραύσματα με λευκό τσιμέντο στην πίσω δεξιά γωνία και 2 κομμάτια με 1:1 στην πίσω γωνία στην άνω επιφάνεια.....

.....Στις 14/07/05 1 φλύδα στην άνω επιφάνεια με λευκό τσιμέντο.....

...Σύνολο: 8 με 1:1.....

.....10 με λευκό τσιμέντο.....